



-05P2

Montageanweisung / Installation instructions / Instruction de montage / Istruzioni di montaggio
montagehandleiding / Instrukcja montażu / Montaj talimatlar / Osszeszerelési útmutató / Nàvod k montáži /
Nàvod na montaž / Instrucțiune de montaj / Инструкция по монтажу / Montaj talimatina / Monteringsanvisningar
Upute za montažu / Instrucciones de Montaje / Navodila za montažo

ESTEBAN



D – bitte lesen sie diese montageanleitung gut durch,
Da wir für fehler, die durch falsche montage entstehen,
Keine haftung übernehmen!

Gb – please read these installation instructions
Through carefully as we cannot accept any liability
For faults occurring as a result of incorrect installation!

Cz – přečtete si prosim pozorně tento návod k montáži,
Aby jste předešli chybám vzniklých špatnou montáží,
Za které neručíme!

F – veuillez lire attentivement cette notice de montage,
Car nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs
Découlant d'un montage erroné !

I – prego leggere attentamente le istruzioni per il montaggio,
Poiché decliniamo qualsiasi responsabilità
Per difetti derivanti da montaggio errato.

S - läs monteringsanvisningarna noggrant.
Vi avsäger oss allt ansvar för defekter som
Uppstår p.g.a. Felaktig montering.

Hr – pažljivo pročitajte upute za montažu,
Jer otklanjamo svaku odgovornost za pogreške
Nastale uslijed pogrešne montaže.

Slo – prosimo, da pozorno preberete navodila za montažo,
Saj zavračamo vsakršno odgovornost za napake,
Ki bi nastale zaradi napačne montaže.

Nl – leest u alstublieft deze montagehandleiding goed door,
Voor fouten door verkeerde montage zijn wij niet verantwoordelijk.

Pl – prosze uwaznie zapoznac sie z instrukcja montazu,
Poniewaz nie ponosimy odpowiedzialnosci za niewlasciwy montaz.

HU – Kérjük, olvassa el figyelmesen
ezt az összeszerelési útmutatót,
mert a helytelen összeszerelésből
a dódó hibákért nem vállalunk felelősséget!

SK – Prosíme, dobre prečítajte si tento návod na montáž,
pretože nepreberáme žiadne ručenie za chyby,
ktoré vzniknú na základe chybnej montáže!






RO – Vă rugăm să cititi cu atenție aceste instrucțiuni
de montaj deoarece nu preluăm garanția pentru defecte
ce apar datorită unui montaj incorect!

RUS – Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь ù
с данной инструкцией по монтажу, поскольку мы не
несем ответственности за ошибки, причиной которых
является неправильный монтаж.

TU – İlkonce kullanma klavuzunu iyi okuyun,
yalnis montaj yapasaniz bunun sorumlusu biz degiliz.












ES – Se ruega leer con atención las instrucciones
de montaje debido a que declinamos cualquier
responsabilidad
por defectos derivados de un montaje erróneo.




SERVICEKARTE







ONDERDELEN LYST-SERVICEKARTE-FORMULAIRE DEMANDES SAV-SPAREPARTS LIST-SCHEDA DI SERVIZIO



BESLAG-BESCHLAEUGE - QUINCALLERIE - HARDWARE - FERRAMENTA

		201502-05CF			
A		L		x22	x5
			4x30 mm.		
B		L2		x20	x12
	8x30 mm.		4x16 mm.		
C		L3		x10	x36
	∅15 mm.	P	4x18 mm.		
D		P7		x10	x3
					x12
E		R		x2	x8
	7x60 mm.				

		202606-05CC	
L2		x8	
	4x16 mm.		
N		x2	
	H2		
O2		x2	




		201502-07CC	
L2		x8	
	4x16 mm.		
N1		x4	
	H4		
O1		x4	

		205124-06PIE	
F21		x5	
	∅ 60 mm h 20 mm		

		509080-03CM	
M2		x6	
	3x16 mm.		
S11		x3	


1

- D x10
- L x5
- F21 x5
- Ø 60 mm
- h 20 mm



2

B



8x30 mm.

x12

C



ø15 mm.


x10

N




H2



x2



3




E





7x60 mm.


x2




4




5




A



x22




6



- B**- N1**


7




- L3**

8


R  x8



9




10




11

L3 4x18 mm. x24







12

L2 4x16 mm. x12
O1 x4
O2 x2
L2 4x16 mm. x6
S11 x3



13

P x3



MAX

